ŚCIANY I ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY I ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

NOWOPROJEKTOWANA ŚLUSARKA ALUMINIOWA

STOLARKA ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA

KD — DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

WYPOSAŻENIE NOWOPROJEKTOWANE

NOWOPROJEKTOWANE ZABUDOWY MEBLOWE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO

PŁYTKI GRESOWE 20x120cm DREWNOPODOBNE (pozostałe niezaznaczone: gres.60x60cm jasnopopielate)

ŚCIANY WYKOŃCZONE PŁYTKAMI GRESOWYMI REKTYFIKOWANYMI, DO WYSOKOŚCI SUFITU

ŚCIANY WYKOŃCZONE PŁYTKAMI GRESOWYMI REKTYFIKOWANYMI, DO WYS. 2,10m

ŚCIANY Z ZABUDOWĄ Z PANELI Z PŁYT MEBLOWYCH DETALE WG WIDOKÓW ZABUDOWY ŚCIAN

ŚCIANY Z OKŁADZINĄ TAFLI SZKŁA TYPU LACOBEL, DETALE WG WIDOKÓW ZABUDOWY ŚCIAN

ŚCIANY W FOTOTAPECIE WINYLOWEJ ZMYWALNEJ MAT. DETALE WG WIDOKÓW ZABUDOWY ŚCIAN

ŚCIANY Z AKCENTAMI KOLORYSTYCZNYMI – MALOWANE NA RÓŻNE KOLORY NCS PODANE NA BUDOWIE

POZOSTAŁE ŚCIANY – KOLOR JASNOSZARY WG KARTY KOLORÓW NCS S2000–N

SUFITY – BIAŁE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| nr | nazwa | m2 |
|---|---|---|
| 0.1. | poczekalnia i rejestracja | 69,5 |
| 0.2. | wiatrołap | 12,3 |
| 0.3. | korytarz | 6,5 |
| 0.4. | korytarz – pochylnia | 17,2 |
| 0.5. | korytarz | 15,1 |
| 0.6. | magazynek | 4,6 |
| 0.7. | WC pacjentów NPS | 6,3 |
| 0.8. | poczekalnia do gab. konsultacji | 28,3 |
| 0.9. | poczekalnia | 6,1 |
| 0.10. | korytarz | 27,4 |
| 0.11. | gabinet konsultacyjny 1 | 13,2 |
| 0.12. | gabinet konsultacyjny 2 | 14,7 |
| 0.13. | zaplecze gab. konsultacyjnych | 7,5 |
| 0.14. | WC personelu | 3,1 |
| 0.15. | magazynek | 8,0 |
| 0.16. | szatnia personelu SOR | 12,3 |
| 0.17. | korytarz | 11,5 |
| 0.18. | korytarz | 14,2 |
| 0.19. | sala obserwacyjna | 50,7 |
| 0.20. | toaleta pacjentów | 3,5 |
| 0.21. | korytarz części obserwacyjnej | 50,2 |
| 0.22. | stanowiska obserwacyjne | 13,8 |
| 0.23. | pom. istniejące | 31,6 |
| 0.24. | korytarz | 22,2 |
| 0.25. | pom. istniejące | 21,5 |
| 0.26. | pom. istniejące | 15,0 |
| 0.27. | pom. istniejące | 12,2 |
| 0.28. | istniejąca toaleta personelu | 3,5 |
| 0.29. | pom. istniejące | 13,3 |
| 0.30. | magazynek dodatkowy | 4,8 |

| nr | nazwa | m2 |
|---|---|---|
| 1.31. | pom. istniejące | 8,5 |
| 1.32. | pom. istniejące | 2,6 |
| 1.33. | pom. istniejące | 5,2 |
| 1.34. | pom. istniejące | 5,3 |
| 1.35. | pokój salowych | 8,6 |
| 1.36. | gabinet kierownika SOR | 13,0 |
| 1.37. | gabinet lekarza dyżurnego | 7,0 |
| 1.38. | gabinet lekarza dyżurnego | 9,1 |
| 1.39. | korytarz | 45,4 |
| 1.40. | łazienka personelu | 5,3 |
| 1.41. | magazyn sprzętu | 6,0 |
| 1.42. | magazyn leków | 6,3 |
| 1.43. | pom. istniejące | 2,8 |
| 1.44. | pom. socjalne SOR | 10,0 |
| 1.45. | magazyn bielizny | 6,2 |
| 1.46. | sala resuscytacyjna | 45,6 |
| 1.47. | sala diagnostyki wstępnej | 61,5 |
| 1.48. | korytarz– pochylnia | 17,5 |
| 1.49. | pom. zaplecza triage | 10,7 |
| 1.50. | pomieszczenie triage | 19,5 |
| 1.51. | portiernia | 8,10 |
| 1.52. | gabinet konsultacyjny | 10,8 |
| 0.53. | boks badań | 7,0 |
| 0.54. | boks badań – EKG | 6,1 |
| 1.55. | boks badań – USG | 7,0 |
| 1.56. | boks badań | 6,8 |
| 1.57. | gabinet konsultacyjny | 8,8 |
| 1.58. | WC pacjentów | 4,6 |
| 1.59. | WC pacjentów | 4,1 |
| 0.60. | WC pacjentów | 3,4 |
| 1.61. | poczekalnia dzieci | 10,7 |
| 1.62. | gabinet badań | 17,15 |
| 0.63. | korytarz | 2,8 |

ZAKRES INWESTYCJI

istniejące okna do powiększenia z wyjściem na pomost

zaplecze gab.konsultacyjnych

WC personelu

gabinet konsultacyjny 2

magazynek

szatnia personelu SOR

gabinet konsultacyjny 1

korytarz

korytarz

monitor info

poczekalnia SOR do konsultacji specjalistycznych

poczekalnia

biletomat

poza zakresem inwestycji

korytarz

tablica inrofmacyjna

monitor info

ZAKRES INWESTYCJI

korytarz

sala obserwacyjna

dodatkowe nowe stanowisko ESKULAP

stanowisko przyjmowania zleceń badań lab.

istn.stanowiska ESKULAP

korytarz-pochylnia

pom.socjalne SOR

mag.leków

mag.sprzętu

łaz.personelu

mag.bielizny

sala resuscytacyjna

monitor TOPSOR

biletomat

pokój salowych

korytarz

istniejący hydrant– przesunięcie obudowy

p.kierownika SOR

p.lek.dyżurnego

p.lek.dyżurnego

sala diagnostyki wstępnej

zabezpieczenie ściany odbojem na wys. 30/120 cm

boks badań

boks badań

EKG

USG

boks badań

boks badań

obszar poza zakresem inwestycji

logo, okładzina MDF

logo, okładzina lacobel

rejestracja

podkreślenie rejestracji sufitem i posadzką

monitor TOPSOR

rejestracja i poczekalnia

poczekalnia ogólna

monitor TOPSOR

biletomat

WC pacjentów

WC pacjentów

WC pacjentów

przejście do szpitala oraz gabinetów konsultacyjnych SOR

korytarz-pochylnia

korytarz

wiatrołap wycieraczka aluminiowa systemowa

napis na murku zewnętrznym, prostopadłym do wejścia : "SOR - GABINETY KONSULTACYJNE" litery przestrzenne wys.25cm, blokowe swiecące

kurtyna powietrzna (ciepła)

drzwi przesuwne (otwieranie na fotokomórkę)

istn. oddz. zakaźnyicovid

istn. pom.dekontaminacji

korytarz-pochylnia

pom.zaplecza triage

tablica elektryczna (przeniesiona)

triage

portiernia

drzwi przesuwne (otwieranie na fotokomórkę)

istniejący ciepły podjazd

wycieraczka aluminiowa systemowa

miejsce na wózki, rowery

ściana boczna wiatr - zadaszenia wejścia SOR - identyfikacja wizualna

pochylnia

zadaszenie strefy wejścia do SOR

attyka

attyka

na zadaszeniu napis: "SOR", litery swiecące przestrzenne, wysokość liter 80cm

ZAKRES INWESTYCJI

ZAKRES INWESTYCJI

ZAKRES INWESTYCJI

ZAKRES INWESTYCJI


er studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA
ul. Jarzynowa 43, 52 - 214 Wrocław tel.: 601 708 708
www.er-studio.pl pracownia@er-studio.p


| | |
|---|---|
| temat: | REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU SOR SZPITALA W OŁAWIE |
| adres inwestycji: | ZOZ OŁAWA, UL.BACZYŃSKIEGO 1, 55-200 OŁAWA |
| inwestor: | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE, UL.BACZYŃSKIEGO 1, 55-200 OŁA |
| stadium: | KONCEPCJA |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| projektant: | mgr inż.arch. EWA STRYCZEK-SMOLAKOWSKA upr.nr 13/99/DUW podpis: |
| rysunek: | RZUT PARTERU - KONCEPCJA |
| data: | grudzień 2024 |
| skala: | 1:100 |

numer: A-3